

07	06	05	04	03	02	01	00	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	ai	03	ai	02	01	ai	00				
do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	ai	do	do	do	do	ai	do				
15	14	13	12	11	10	09	08	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13				
SND				n-24V	V+out	V-out	V4-out														spi	dir	spi	dir	spi	eha	spi	10Vdc	spi	GND
GND	GND	+5V	+5V	+5V	TX-	TX+	RX-	RX	GND	DX-	DX	DX+5V	enc-B-	enc-B+	GND	A-	+5V	dir	dir	4	4	4	4	4	4	4	4	4	GND	
+5V	dir-3	dir-3	stp-3	stp-3	GND	+5V	dir-2	dir-2	stp-2	stp-2	GND	+5V	dir-1	dir-1	stp-1	stp-1	GND	+5V	dir-0	dir-0	stp-0	stp-0	0	0	0	0	0	GND		
do	07	06	05	04	03	02	01	00	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	ai	03	ai	02	01	ai	00			
do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	do	ai	do	do	do	do	ai	do				
SND				n-24V	V+out	V-out	V4-out														spi	dir	spi	dir	spi	eha	spi	10Vdc	spi	GND
GND	GND	+5V	+5V	+5V	TX-	TX+	RX-	RX	GND	DX-	DX	DX+5V	enc-B-	enc-B+	GND	A-	+5V	dir	dir	4	4	4	4	4	4	4	4	GND		
+5V	dir-3(A)	dir-3	stp-3	stp-3	GND	+5V	dir-2(Z)	dir-2	stp-2	stp-2	GND	+5V	dir-1(Y)	dir-1	stp-1	stp-1	GND	+5V	dir-0(X)	dir-0	stp-0	stp-0	0	0	0	0	0	GND		